Calibrador de condición corporal de cerdas (Caliper)

Referencia: IA1215



Uso	Medir la condición corporal de las cerdas de forma rápida y siempre igual, para saber si están flacas, en su punto o gordas y ajustar la comida en la gestación y antes del parto.
Modo de uso	Con la cerda de pie y quieta, poner el calibrador sobre el lomo, a la altura de la última costilla, con los dos brazos apoyados en los costados. La aguja marca un número en la escala y un color: verde es la condición ideal; naranja y rojo indican que la cerda está flaca o gorda. Anotar la lectura en la tarjeta de la cerda.
Características	Acero inoxidable, escala numerada del 1 al 29 con zonas de colores, aguja con remache y dos agarraderas para sostenerlo con las dos manos.
Otra opción	Medidor de grasa dorsal (IA1212), que mide en milímetros el espesor de la grasa
Presentación	Unidad
País de origen	China

Precio: consúltalo por 322 886 7953

Derechos Reservados de EUROAGRO LTDA. | Celular 322 886 7953 | Armenia, Quindío - COLOMBIA